

АКТ

технического состояния

Машины МСШУ-5 в комплекте с подбивочным блоком с 4-мя шпалоподбойками инв. №34171220**Техническая комиссия в составе:**

Главный инженер
Зам. директора по ТОиР
Зам. главного инженера по производству
Главный механик РС
И.о. начальника ЖДЦ
Вед. инженер по ж.д. транспорту
Начальник УВЖТ
Механик УВЖТ

Даутов Э.Х.
Дёмкин О.Г.
Тайганов Б.Б.
Куценко Д.П.
Табала А.С.
Сайфулин Р.А.
Кусов В.А.
Слободян А.А.

Составили настоящий акт о том, что в процессе проверки узлов **Машины МСШУ-5 в комплекте с подбивочным блоком с 4-мя шпалоподбойками инв. №34171220, (системный № 150000000143)**, обнаружены следующие дефекты:

1. колесные пары с осевыми редукторами - неисправность осевых редукторов;
2. коробка отбора мощности – износ шестерен, трещины по корпусу;
3. двигатель Д245.12 – отсутствует давления;
4. сцепление – излом ступицы ведомого диска;
5. коробка перемены передач – износ шестерен, трещины по корпусу;
6. карданная передача – предельный износ;
7. гидродомкраты – предельный износ;
8. гидравлический насос НШ-50 – предельный износ;
9. рельсозахваты – износ рабочей поверхности, деформация;
10. силовой генератор ГС-8 – неисправен, пробой изоляции статорной обмотки;
11. рама – следы коррозии металла;
12. кабельная коммутация провода, пускателя – повреждение оболочек, выгорание контактов;
13. кабина и капот дизеля – деформация;
14. рукава высокого давления РВД, гидразапорный клапан – износ оболочек, корпусов;

Заключение комиссии: Машина МСШУ-5 в комплекте с подбивочным блоком с 4-мя шпалоподбойками инв. №34171220, (системный № 150000000143) дата постройки 01.07.2006 года, дата ввода в эксплуатацию 03.08.2006 года, с остаточной стоимостью 0,0 тенге к эксплуатации не пригоден, восстановлению и ремонту не подлежит. Списать. Металлолом черный и запчасти оприходовать как МЦ б/у на склады УСХ_РВ.