


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ТОО «Металлург»



Шнитов Г.В.

«__» декабря 2018г.

АКТ

г.Актобе

«__» декабря 2018г.

Комиссия в составе: Директор филиала Шнитов Г.В.

Бригадир с правом выдачи нарядов: Калиев Ж.А.

Бухгалтер филиала: Бисенгалиева И.А.

Составила настоящий акт осмотра основных узлов и деталей автомашины ГАЗ 33023-18 изготовленного Россия, инв.№124001, гос номер D 227 СС, 2004 года выпуска, с остаточной стоимостью – 0 тенге. В филиале ТОО Metallurg эксплуатировалась с 2004 года

В ходе осмотра автомашины ГАЗ 33023-18 комиссией установлено:

1. Рама деформирована, сломалась, проваривалась сваркой
2. ДВС подлежал ремонту, имеются подтеки, расход ГСМ.
3. Тормозная система вышла из строя суппорта и диски не пригодны к эксплуатации.
4. Коробка передач на 4-5 скорости синхронизаторы вышли из строя.
5. Рулевой насос вышел из строя.
6. На дисках автомобиля есть трещины, проваривалась сваркой.
7. Электрооборудование подлежало ремонту.
8. Шины изношены.
9. С заднего моста протекает масло.
10. С радиатора охлаждения протекает тосол.

По результатам осмотра комиссий было принято решение, дальнейшая эксплуатация автомашины ГАЗ 33023-18 экономически не целесообразна и ремонту не подлежит. Автомашина ГАЗ 33023-18 подлежит списанию.

Директор филиала ТОО Metallurg г.Актобе

Шнитов Г.В.

Бригадир с правом выдачи нарядов:

Калиев Ж.А.

Бухгалтер филиала:

Бисенгалиева И.А.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Автомобиль, ГАЗ 33028-18 гос. № D 227 СС год выпуска 2004 пробег 365 437 км

№ п/п	Наименование систем, агрегатов и деталей	Техническое состояние
1.	Двигатель	Требуется капитальный ремонт
2.	Коробка перемены передач (АКПП)	Требуется капитальный ремонт
3.	Карданная передача	Требуется ремонт.
4.	Задний мост	Требуется ремонт.
5.	ГУР	Требуется ремонт.
6.	Рулевое управление	Требуется ремонт.
7.	Тормозная система	Требуется капитальный ремонт.
8.	Электрооборудование	Требуется замена, электропроводка повреждена
8.1.	Стартер	Требуется ремонт.
8.2.	Генератор	Требуется замена.
8.3.	АКБ	Требуется замена. Отсутствует.
8.4.	Осветительные приборы	Требуется замена. Фары головного света, задние фонари.
9.	Система питания	Требуется капитальный ремонт.
10.	Система охлаждения	Требуется замена радиаторов охлаждения двигателя.
11.	Кузов	Требуется косметический ремонт.
12.	Автошины	Удовлетворительно.
13.	Состояние окраски	Неудовлетворительное.
14.	Рама	Требуется замена, многочисленные трещины варилась неоднократно.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автомобиль не исправен, ремонту и эксплуатации не подлежит.

Гл. инженер ТОО «Металлург»



Г.А. Ковчик