

АО «ЕЭК» РВ

А К Т
технического состояния
Установки домкратной стационарной УДС-160 МАК (комплект)
инв. № 34171180

Составили настоящий акт о том, что в процессе проверки, **Установки домкратной стационарной УДС-160 МАК (комплект); инв. № 34171180, (сист. № 140000004871)** выявлены следующие дефекты:

1. Неисправность основных грузоподъемных частей;
2. Износ резьбовых соединений грузоподъемной части;
3. Износ зубчатой передачи;
4. Излом подъемного винта;
5. Неисправность блок контактора (выгорания контакторов);
6. Неисправность эл. двигателя главного привода (межвитковое замыкание; пробой и выгорание изоляции; разьединения обмотки с коллектором).

Заключение комиссии: Установка домкратная стационарная УДС-160 МАК (комплект); инв. № 34171180.

Дата ввода в эксплуатацию 08.06.2005 г. Остаточная стоимость 0,00 тенге. К эксплуатации не пригодна, ремонту и восстановлению не подлежит. Списать. Металлолом черный оприходовать на склады УСХ РВ