

АКТ
технического состояния
Блочный трансформатор ТДЦ-400000/500 (6Т) резервный
инвентарный №.14050213

Комиссия в составе:

Составили настоящий акт о том, что в процессе оценки технического состояния резервного трансформатора ТДЦ-400000/500 (6Т) инвентарный №.14050213, заводской № 85875, дата ввода в эксплуатацию 1973 год, обнаружены следующие дефекты:

1. Течи масла по адаптерам высоковольтных вводов и корпусу трансформатора.
2. Сколы, микротрещины старение твердой изоляции на высоковольтных вводах.
3. Срок эксплуатации превышает гарантийный срок службы.
4. Недостаточная диэлектрическая прочность изоляции обмоток.
5. Не соответствует требованиям норм высоковольтным испытаниям.

Заключение комиссии:

Блочный трансформатор ТДЦ - 400000/500 (6Т) резервный инв. №.14050213 дата ввода в эксплуатацию 1973 год, остаточная стоимость 0,00 тенге. К дальнейшей эксплуатации не пригоден, устранение указанных дефектов не целесообразно, подлежит утилизации.