

Утверждаю:

Начальник цеха ремонта ЛипТ
ТОО «БЕРЕКЕ 2004»

 Иманбаев А.А.

«17» 09 2020 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что 17 сентября 2020 года при осмотре демонтированных в процессе ремонта маневровых тепловозов аккумуляторных батарей типа 32 ТН450 (кислотные) находящихся на участке временного хранения запасных частей было выявлено следующее:

1. На элементах аккумуляторных батарей отсутствует электролит.
2. Данные аккумуляторные батарей неремонтопригодные.
3. Общий вес аккумуляторных батарей составила (11 комплектов) – 7040 кг.

Инженер по координации
ремонта ЛипТ



Солтанов А.К.

Инженер технолог



Ларионов А.Н.

Мастер



Асетов Ю.Ж.