

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

### Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании)

Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 299 ВС 14 инв № 000003011  
(наименование, марка, модель, инвентарный номер)

Дата изготовления (приобретения)	25.04.2006
Дата ввода в эксплуатацию	25.04.2006
Процент износа	70
Остаточная стоимость	0
Тех. Состояние узлов и агрегатов	-
Сведения о проведенных кап. ремонтах за последние 3 года	-
Пробег на дату реализации	-
Материально ответственное лицо	_____

Комиссия произвела обследование основного средства Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 299 ВС 14 инв № 000003011. Не на ходу. ДВС требует ремонта, либо замены блока цилиндров (на блоке имеется трещина). Отсутствует навесное оборудование ДВС. КПП в исправном состоянии. Трансмиссия в исправном состоянии. Тормозная система требует замены задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Кузов имеет следы коррозии. Требуется ремонт по электрической части. Отсутствует АКБ. Частично отсутствуют элементы приборной панели и светового оборудования автобуса. Имеются повреждения по кузову автобуса.

### Результаты обследования:

№ п/п	Наименование детали, узла, элемента	Количество (с ед.изм.)	Описание состояния (дефекта, поломки)
-------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

1	НЕФАЗ 5299-10-16 299 ВС 14	1 шт.	Неудовлетворительное
---	-------------------------------	-------	----------------------

**Заключение комиссии:** Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 299 ВС 14 требует вложений, на данный момент не пригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит к списанию и реализации.