

---

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ОБЪЕКТА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА**

**Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании)**

Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 S 188 МК инв № 000003010  
(наименование, марка, модель, инвентарный номер)

Дата изготовления (приобретения)	25.04.2006
Дата ввода в эксплуатацию	25.04.2006
Процент износа	80
Остаточная стоимость	0
Тех. Состояние узлов и агрегатов	-
Сведения о проведенных кап. ремонтах за последние 3 года	-
Пробег на дату реализации	-
Материально ответственное лицо	

Комиссия произвела обследование основного средства Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 S 188 МК инв № 000003010. Не на ходу. ДВС требует ремонта, либо замены блока цилиндров (на блоке имеется трещина). Отсутствует навесное оборудование ДВС и патрубки. КПП в исправном состоянии. Трансмиссия в исправном состоянии. Тормозная система требует замены задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Отсутствует радиатор охлаждения. Отсутствует система отопления салона автобуса. Кузов имеет следы коррозии. Отсутствует АКБ. Неисправны механизмы открывания дверей. Салон в неудовлетворительном состоянии. Отсутствуют элементы облицовки кузова, имеются повреждения по кузовным деталям. Частично отсутствуют элементы приборной панели и светового оборудования автобуса. Требуется ремонт по электрической части.

**Результаты обследования:**

№ п/п	Наименование детали, узла, элемента	Количество (с ед.изм.)	Описание состояния (дефекта, поломки)
-------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

1	Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 S 188 МК	1 шт.	Неудовлетворительно
---	---	-------	---------------------

**Заключение комиссии: Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-10-16 S 188 МК требует вложений, на данный момент не пригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит к списанию и реализации.**